



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO



CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

AVCB Nº 463989

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE AUTO DE VISTORIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 057117/3541406/2020

Endereço: RUA REVERENDO CORIOLANO

Nº: 1386

Complemento:

Bairro: VILA BOA VISTA

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

Ocupação: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS MUNICIPIÁRIOS DE PRESIDENTE PRUDENTE

Proprietário: SASSOM- SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS MUNICIPIÁRIOS DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Responsável pelo Uso: SASSOM- SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS MUNICIPIÁRIOS DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Responsável Técnico: PAULO ROBERTO MACHADO DE VASCONCELOS

CREA/CAU: 72419/D-SP

ART/RRT: 28027230200413002

Área Total (m<sup>2</sup>): 548,81

Área Aprovada (m<sup>2</sup>): 548,81

Validade: 14/05/2023

Vistoriador: 2. SGT PM IVAN AUGUSTO MONTEIRO SILVA

Homologação: 1. TEN PM LINCON ANDRE RIBAS DA SILVA

OBSERVAÇÕES: PROIBIDO O USO E ARMAZENAMENTO DE GLP NA EDIFICAÇÃO,

NOTAS: 1) O AVCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o AVCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do AVCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Presidente Prudente, 14 de Maio de 2020



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros [www.corpodebombeiros.sp.gov.br](http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br), ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".